

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- ИНФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА ИЗ ПОД СТОРОК ОКОННЫХ БЛОКОВ (ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА)
- НЕ ВЫВЕРЕНЫ ЗАЗОРЫ ШТАПИКОВ И ИМПОСТОВ ОКОННЫХ БЛОКОВ
- ЦАРАПИНЫ НА ПРОФИЛЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ
- КРАНЫ МАЕВСКОГО ОКРАШЕНЫ КРАСКОЙ
- СКРИП РУЧЕК СТОРОК ОКОННЫХ БЛОКОВ
- ГРЯЗЬ В КОНВЕКТОРАХ ОТОПЛЕНИЯ
- УСТУПЫ МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
- НЕПЛОТНО И НЕРОВНО УСТАНОВЛЕНЫ НАКЛАДКИ ПОРОЖКОВ
- КОРОТКО ПОДРЕЗАНЫ ОБОИ У ДАТЧИКОВ ДЫМА
- ПРИ ОТКРЫТОЙ СТОРОКЕ ОКНА НАТЯГИВАЕТСЯ ПОЛОТНО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОТОЛКОВ, СТЕН И ПОЛА
- НАРУШЕНИЕ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ СТЕН
- ЧИТАЕМЫЕ СТЫКИ ОБОЕВ
- НЕКАЧЕСТВЕННО ПРОКРАШЕНЫ ОБОИ

САНУЗЕЛ

- ВЛАГА НА СТЫКАХ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ (ВОЗМОЖНА СКРЫТАЯ ПРОТЕЧКА В СТЕНЕ)
- ОТСУТСТВУЕТ ГЕРМЕТИК НА ПРИМЫКАНИИ РАКОВИНЫ К СТЕНЕ
- НАРУШЕНИЕ ЭМАЛИРОВКИ РАКОВИНЫ
- НЕ ЗАКРЕПЛЁН ПРАВЫЙ НАЛИЧНИК ДВЕРИ

ВАННАЯ КОМНАТА

- ОКИСЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ ВАННОЙ
- НЕДОСТАТОЧНО ЗАГЛУБЛЕНЫ ЭКСЦЕНТРИКИ СМЕСИТЕЛЯ ВАННОЙ
- ОТСУТСТВУЕТ ГЕРМЕТИК НА ПРИМЫКАНИИ РАКОВИНЫ К СТЕНЕ
- ЛЮФТ РАКОВИНЫ
- ЗАСОРЕН СЛИВ ВАННОЙ
- ПРОТЕКАЕТ СЛИВ И ПЕРЕЛИВ ВАННОЙ
- ПРОТЕКАЕТ ГЕРМЕТИК НА ПРИМЫКАНИИ ВАННОЙ К СТЕНЕ В ЛЕВОМ УГЛУ



ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- ТРЕЩИНЫ В ЗАТИРКЕ НАСТЕННОЙ И НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ
- НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕНА ЗАТИРКА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ
- ОТВЕРСТИЯ В ПОТОЛКЕ
- ЯЗЫЧОК МЕШАЕТ ПЛАВНОМУ ЗАКРЫТИЮ ПОЛОТНА ДВЕРИ

КОМНАТА 1

- СЛЕДЫ ПРОТЕЧКИ НА ОТКОСАХ ОКОННОГО БЛОКА В ЛЕВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ
- ОТКЛОНЕНИЕ ФАСАДНОЙ СТЕНЫ КОМНАТЫ ОТ ОСИ ВЕРТИКАЛЬ ИЗ ПЛОСКОСТИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 20 ММ
- ТРЕЩИНА В ЛЕВОМ НАЛИЧНИКЕ ДВЕРИ
- ЗАПИЛЫ НА ВЕРХНЕМ НАЛИЧНИКЕ ДВЕРИ
- ПРОМИНАЕТСЯ ЛАМИНАТ ВДОЛЬ ФАСАДНОЙ СТЕНЫ
- ДВЕРЬ УСТАНОВЛЕНА С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ПРОЕКТНОЙ ОСИ СТЕНЫ

КОМНАТА 2

- Понижение температуры на примыкании подоконника к оконному блоку 2 в правом углу
- Понижение температуры ручки створки оконного блока 2
- Царапины на стеклопакете левой створки оконного блока 1
- Замяты уплотнительные резинки створок оконного блока 1 на углах
- Отсутствует саморез крепления накладки на горизонтальном импосте оконного блока 1 с фасадной стороны
- Следы протечки на откосах оконного блока
- Не забит верхний штапик глухого стеклопакета оконного блока 1 и нижний штапик стеклопакета створки оконного блока 2
- Царапина на подоконнике оконного блока 2
- Отклонение дверной коробки от оси вертикаль в плоскости составляет 8 мм
- Отклонение фасадной стены 1 от оси вертикаль из плоскости составляет около 20 мм
- Отклонение фасадной стены 2 от оси вертикаль из плоскости составляет около 14 мм



ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- ОТСУТСТВУЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ
- ЗАМЯТ ПОЛОТНО НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА НАД ОКОННЫМ БЛОКОМ 1

КОМНАТА 3

- Понижение температуры на примыкании подоконника к оконному блоку в правом углу
- Окарины на глухом стеклопакете оконного блока
- Требуется регулировка левой створки оконного блока
- Отсутствуют металлические накладки на откосы оконного блока с фасадной стороны
- Дефект профиля оконного блока в проёме левой створки
- Замята накладка на верхнюю петлю правой створки оконного блока
- Трещина в правом откосе оконного блока
- Царапины на подоконнике оконного блока
- Морщины на обоях левой стены зоны кухни
- Брак на стеклопакете левой створки оконного блока
- Дефект уплотнительной резинки правой створки

ГОСТИНАЯ

- Понижение температуры на примыкании подоконника к оконному блоку в левом углу
- Понижение температуры ручек створок оконного блока
- Трещина на верхнем откосе оконного блока
- Неправильно расключен выключатель света
- Возможная трещина под обоями на правой стене комнаты между розетками 3 и 4
- Проминается ламинат в левом фасадном углу и вдоль левой стены
- Пустоты под напольной плиткой

ПРИХОЖАЯ

- Не закреплён левый наличник двери в комнату 2
- Проминается ламинат на проходе в гостиную



ФИО КЛИЕНТА: ВЛАДИМИР
НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: ПОЛЯРНАЯ

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: 410
ДАТА ОСМОТРА: 06.11.2022

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- НЕРОВНО ПОДРЕЗАНА НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА У ВХОДНОЙ ДВЕРИ
- ПУСТОТА ПОД НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

- ГРЯЗЬ В ГЛАЗКЕ

Осмотр провел  /Якушев И.В.



ИП Хмелев А.Б.

